











Fabricamos ganchos y sistemas de sujección para plantas de lacado. Los ganchos estan fabricados en acero de alta resistencia y sometidos a tratamiento termico. De esta forma las piezas alcanzan el estado optimo para el trabajo que desempeñan.

Hay varios tipos de ganchos dependiendo del uso y trabajo que vayan a realizar. Su longitud tambien es variable, asi como su posicion respecto al enganche.

A continuacion se presentan algunos ejemplos posibles







Tipos de enganches superiores





Tipos de enganche inferior





